

Art. 25629 USB-Feuerzeug

Laden:

Schieben Sie den USB-Stecker an der Unterseite heraus und stecken diesen in Ihren PC.

Zur Kontrolle blinkt die LED. Nach ca. 2 Stunden ist der Akku voll aufgeladen.

Betrieb:

Öffnen Sie den Deckel, drehen den Schalter nach vorne, der Glühfaden glimmt auf.