




Ⓛ Gebrauchsanweisung
 Ⓜ Instructions for use
 Ⓝ Instrucciones de uso
 Ⓞ Mode d'emploi
 Ⓟ Istruzioni per l'uso
 Ⓠ Gebruiksaanwijzing

Ⓡ Способ применения
 Ⓢ Modo de utilização
 Ⓣ Brugsanvisning
 Ⓤ Bruksanvisning
 Ⓥ Instrukcja obsługi
 Ⓦ Οδηγίες χρήσης

Ⓧ Návod k použití
 Ⓨ Navodilo za uporabo
 Ⓩ Návod na použitie
 ⓐ Használati utasítás
 ⓑ Kullanma kılavuzu

WENKO®



- ① Abtropfschalen unter Spannung einsetzen. Nach dem Arbeitsgang bitte Flüssigkeiten rückstandslos aus dem Auffangbehälter entfernen.
- ② Apply light pressure to insert the dripping trays.
After washing up, be sure to empty drip tray of all fluid.
- ③ Poner las vasijas de goteo presionando. Después de la fase de trabajo, por favor eliminar completamente los residuos de líquido del recipiente colector.
- ④ Utilisation des égouttoirs sous tension. Après l'utilisation, retirer les liquides du réservoir collecteur sans laisser de résidus.
- ⑤ Uitlekbak stevig vastdrukken. Na gebruik de opvangbak helemaal droogmaken.
- ⑥ При установке нажать на чаши сушки до защелкивания. После выполнения работ просьба полностью удалить жидкости из приемного поддона.
- ⑦ Sistemare i raccoligocce esercitando pressione. Dopo l'uso si prega di svuotare completamente la vaschetta raccoligocce.
- ⑧ Montar a bandeja do escorredouro exercendo pressão. Após esta operação, esvaziar completamente os líquidos do recipiente colector.
- ⑨ Drypbakkerne sættes på under spænding. Efter arbejdet fjernes al væske fra drypbakken uden at efterlade rester.
- ⑩ Tryck fast diskkorgarna. Avlägsna allt vatten på spillbrickan efter färdigt arbete.

- ⑪ Podstawkę zamocować lekko naciskając. Po pracy należy usunąć ze zbiornika wszelkie płyny - bez pozostawiania resztek
- ⑫ Τοποθετήστε υπό ένταση τις λεκάνες στραγγίσματος. Μετά την εργασία παρακαλούμε να απομακρύνετε τα υγρά από το δοχείο περισυλλογής φροντίζοντας να μην παραμείνουν κατάλοιπα.
- ⑬ Při nasazování odkapávacích misek použijte lehký tlak.
Po skončení práce vylijte všechnu vodu ze záchytné nádoby
- ⑭ Podstavec za odcejanje vставite z lhkim pritiskom.
Po delovnem postopku odstranite tekočine iz zbiralne posode, tako da ne bo nobenih ostankov.
- ⑮ Odkvapkávacie misky nasadťte pod napätiím.
Po práci odstráňte kvapaliny bez zvyšku zo záchytnej nádoby.
- ⑯ A csepegtető tálcakat úgy kell behelyezni, hogy feszüljenek.
A művelet befejezése után maradéktalanul távolítsa el a folyadékot a tartóedényből.
- ⑰ Damlama kaplarını gergin bir şekilde uygulayın. İşler bittilken sonra lütfen siviları geriye artık bırakmayacak şekilde damlama kabından boşaltın.